

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๓๒/๑ ๓๕๗๕




สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๒๘

พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต ๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง,
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง,
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ



สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว๔๙๖๓๕
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการ
เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ และได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการจัดอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือปฏิบัติ เพื่อความ
ปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
จัดบุคลากรร่วมดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ทั้งนี้ได้แจ้งให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต ๒ ประสานขอความร่วมมือโดยตรงในการดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในสถานศึกษา
มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ลดความเสี่ยงจากไฟรั่ว ไฟฟ้าช็อต และเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนสร้างความมั่นใจ
และความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการจัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ไฟฟ้ากำลัง หรือช่างไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอขอบคุณท่านล่วงหน้า
มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เห็นควรแจ้ง

☐ เห็นควรมอบ

เรียน ผู้อำนวยการ

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เห็นควรแจ้ง

☐ เห็นควรมอบ

๑๐.๑.๖๗

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๖๕-๔๗๒๒๒๙๖

(นายชยพล ศรีประดิษฐ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒

1/๒๐๒๕

“เรียนมี มีคุณธรรม”

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว๔๙๖๓๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การตรวจสอบระบบไฟในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ และได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย ในการจัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่วมดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในสถานศึกษามีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ลดความเสี่ยงจากไฟรั่ว ไฟฟ้าช็อต และเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้ากำลัง หรือช่างไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ.

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๐

“เรียนดี มีคุณธรรม”